



Falsche Pin-Nummerierung am Mini-Din Stecker!

